


0,15V bei 3A



11.10.04: V1.1 Relais umgepolt, Wertänderungen
 25.10.05 V1.2 PC-Control dazu
 01.04.07 V1.3 High-Side Switch dazu dazu
 MONTAGEANLEITUNG ARE3.2

(c) Wolfgang Kufer

reverser_1.3
 nicht gespeichert!
 Sheet: 1/3

